








## Схема дефектов и повреждений фасада "7-1"



Условное обозначение:

– разрушение стенового ограждения  
(вид изнутри здания);– разрушение стенового ограждения  
(вид снаружи здания)

						№ ВО-197-05-13			
						ОАО "Челябинский Дом Печати"			
Изм.	К.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Заключение по результатам обследования технического состояния здания склада, расположенного по адресу: г. Челябинск, Свердловский проспект, д. 60	Стадия	Лист	Листов
Разраб.		Ковалева Л.А.			29.05.13		Р	50	60
Пров.		Гром А.Н.			29.05.13				
Т.контр.		Кузкин В.Р.			29.05.13				
						Схема дефектов и повреждений фасада "7-1"		ООО "ВЕЛД"	
Н.контр.		Гром А.Н.			29.05.13			ОТДЕЛ ТЕХНИЧЕСКОГО	
Утв.		Кузкин В.Р.			29.05.13			ОБСЛЕДОВАНИЯ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ УКБ	